

# RUANITA TRANSPORTE D

## Consumo:

### Telas:

Universal lycra: 2:149 4:152 6:156 8:159

Fastrack: 2:31 4:32 6:33 8:34

Universal pechera azul: 2:63.5 4:63.5  
6:63.5 8:63.5


Universal sesgos largo tiras para vivos  
capa: 2:4.95 4:5.1 6:5.22 8:5.37

Universal sesgo largo tira para contorno  
capa: 2:113 4:114 6:115 8:117

Guata: 2:15.5 4:15.5 6:15.5 8:15.5

### Otros insumos:

Broches plásticos: 2:7 4:7 6:7 8:7 10:7 12:7  
14:7 16:7 18:7




NOMBRE DEL DISEÑADOR: JULIE KATHERINE PARRADO MESA

JUKAPA SAS

FIRMA


Ubicación de moldes en tela

Universal lycra:



Ubicación de moldes en tela

Fastrack:



Guata:



Universal azul:



## PROCESO DE CONFECCIÓN RUANITA TRANSPORTE D

- 1.Cerrar centro de capota y pespuntar a nit.
- 2.Cerrar orejitas con alma en guata y hacer el preñse encontrado según piquetes.
- 3.Cerrar la capota de fastrack.
- 4.Unir vista de capota por parte superior, y abrir costuras con puntada decoerativa.
- 5.Pegar vivo en la vista de la capota.
- 6.Bordar ojitos.
- 7.Pegar orejas a la capota según piquetes.
- 8.Pegar vista de capota al universal y al fastrack independiente.
- 9.Abrazar internamente la vista de capota por el lado de vista.
- 10.Pegar vivo a la capa según piquetes. Bajando del cuello 5 cm y 49.5 cm en collarín.
- 11.Fusionar las dos pecheras de universal, y colocarlas en el centro frente de la capa y coser el descargue.
- 12.Pegar capota a la capa coincidiendo piquetes.
- 13.Montar hiladillo en el cuello y asentarlo.
- 14.Pespuntar pecheras.
- 15.Poner sesgo de 3.8 an el ruedo con collarín.
- 16.Atracar los extremos del sesgo.
- 17.Colocar broches plásticos.

**Nota:** Se envía el trazo de los sesgos, pero en cantidad es mejor mandar cortar los sesgos.